



Grudenberg 7



©Andreas Simon für Complan GmbH 08.11.2018




Schloss Erxleben H.J.
Engell



Bunter Hof

Bunter Hof Grudenberg 7... Schloss Erxleben





Besuch des Bundespräsidenten 11.05.22






Besuch der Bundesumweltministerin
01.06.2024





Hühnerbrücke





Bunter Hof – Osterwieck 1579



Osterwieck – Bunter Hof

Flächenlastberechnung Bibliothek

Beispielberechnung aus der Bibliothek des
Deutschen Fachwerkzentrums

Regalhöhe: Inhalt bis 202 cm ermittelt,
Oberstes Regalfach daher in Annahme nicht zu
beachten

Regalbreite: 80 cm

Regaltiefe: 28 cm

Gewichte und Inhalte einzelner Regalbretter:

Gewicht Inhalt	Anzahl Bücher
Nicht gewertet	Nicht ermittelt
43 kg	19 und Magazine
27 kg	18 und Magazine
40 kg	16 und Magazine
39 kg	19
38 kg	18
43 kg	19 und Magazine

Gesamtgewicht Inhalt: 230 kg


Regalgewicht (leer): 33,5 kg

Regalgewicht mit Inhalt: 263,5 kg


Berechnung Regalgewicht:




Regalböden: 7 x 76 cm x 28 cm = 1,4896 m²
Seitenwände: 2 x 202 cm x 28 cm = 1,1312 m²
Blende unten: 8 cm x 76 cm = 0,0608 m²
Gesamtfläche: 2,6811 m²
Gewicht Spanplatte (19mm): 12,5 kg/m²
Gesamtgewicht Regal:
2,6811 m² x 12,5 kg/m² = 33,51375 kg

Bearbeitet am 23.01.2013
Konrad Osterheider



© R. Rossner






Grudenberg 7 (1690)





© R. Rossner



Bunter Hof - Osterwieck





Bunter Hof - Osterwieck





Bunter Hof - Osterwieck





2022

Grudenberg 7 (1690)






Grudenberg 7 (1690)





Westfacade - The sill on the 1st floor at the rear of the building showed damage due to mold rot, but it did not cover the entire sill cross-section. Remove the damaged part / In Setting









Tag der Städtebauförderung 14.05.2022

Grudenberg 7 (1690) Mai 2022






Hopfenspeicher Hornburg(1672) HAWK Hornburg






Hopfenspeicher Hornburg(1672) TU Braunschweig 06/2022






Wordgasse 4 (1560) Beginn Aufmaß u. Schadenskartierung










Wordgasse 4 (1567)
Restaurierung Dach,
Fachwerk
Seminar HAWK
Hildesheim 06/2023



© Karbe



© Karbe



© Karbe




© Karbe

Wordgasse 4 (1567)
Restaurierung
Gefache
Seminar Universität
Bamberg 08/2023




© Karbe



Wordgasse
4 (1567)
Restaurierung
Eingangstür
Fenster

Seminar
Hochschule
Anhalt
09/2023
Seminar
Hochschule
Coburg
10/2022



Wordgasse 4
(1567)
Restaurierung
Außenfassade